



## Welde Oberflächenqualität Rohsperrholz

	<b>B</b>	<b>BB</b>	<b>CP</b> gekittet und geschliffen	<b>CC</b>
<b>Punktäste (bis zu ø 3 mm)</b>	3 je m <sup>2</sup>	erlaubt	erlaubt	erlaubt
<b>Gesunde, festverwachsene Äste</b>	erlaubt bis 15 mm/5 je m <sup>2</sup>	erlaubt bis 35 mm	erlaubt bis 50 mm	erlaubt
<b>ungesunde, verwachsene Äste</b>	erlaubt bis 6 mm/ 2 je m <sup>2</sup>	erlaubt bis 6mm / wenn gekittet bis 10 mm/ 3 je m <sup>2</sup>	erlaubt bis 40 mm	erlaubt
<b>Geschlossene Risse</b>	1 pro Platte mit max. länge von 250 mm	1 pro Platte mit max. länge von 250 mm	nicht erlaubt	1 pro Platte mit max. länge von 250 mm
<b>Offene Risse</b>	erlaubt mit einer Länge von max.			
	350 mm	350 mm	nicht erlaubt	350 mm
	erlaubt mit einer max. breite in mm von			
	5	5	nicht erlaubt	15
	max. Anzahl pro Laufmeter			
	3	3	nicht erlaubt	3
<b>Hohlstellen/ Druckstellen</b>	erlaubt bis zu einer max. Tiefe von 0,5 mm			